


Установка датчика на поверочном штативе.



1. Штатив
2. Глубиномер микрометрический.
3. Датчик.
4. Стопорный винт.

Примечание. Второстепенные детали штатива условно не показаны.