



Схема электрическая соединений.
(с датчиками и преобразователями П-1109)



* Допускается применение других марок гибкого провода.