


Схема электрическая принципиальная поверки.
(с датчиками и преобразователями П-1109)



Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Блок контроля	1	
B1,B2	Преобразователь	2	
D1,D2,D3,D4	Датчик	4	
P1, P2	Мультиметр цифровой APPA 107N	1	
R1	Магазин сопротивлений P4381	1	
S1	Микротумблер	1	
T1	Автотрансформатор ЛАТР-1	1	
X5	Розетка 2РМ14КПН4Г1В1	1	
X6	Вилка 2РМ30КПН32Ш1В1	1	
X9, X10	Розетка 2РМ18КПН7Г1В1	2	