


УСТАНОВКА ДАТЧИКА НА ПОВЕРОЧНОМ ШТАТИВЕ.



1. Штатив
2. Глубиномер микрометрический.
3. Датчик.
4. Стопорный винт.

Примечание. Второстепенные детали штатива условно не показаны.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

1.1115 РЭ

Лис

28