


# Схема электрическая принципиальная поверки.



\* Номер канала в разъемах X6, не закреплен за типом преобразователя, т.е. каждый канал может быть подключен к любому типу преобразователей.

| Поз. обозн. | Наименование                     | Кол. | Примечание |
|-------------|----------------------------------|------|------------|
| A1          | Блок контроля                    | 1    |            |
| B1          | Преобразователь П-1116           | 1    |            |
| B2          | Преобразователь П-1117           | 1    |            |
| B3          | Преобразователь П-1108 или 1108А | 1    |            |
| P1, P2      | Мультиметр цифровой АРРА 107N    | 2    |            |
| R           | Магазин сопротивлений Р4831      | 1    |            |
| T1          | Автотрансформатор ЛАТР-1         | 1    |            |
| X           | Вилка двухполюсная ВД-1-1а       | 1    |            |
| X2.1...X2.3 | Розетка 2РМ18КПН7Г1В1            | 3    |            |
| X5          | Розетка 2РМ14КПН4Г1В1            | 1    |            |
| X6          | Вилка 2РМ30КПН32Ш1В1             | 1    |            |